

Mødereferat – Arbejdsmiljøgruppe (AMG)

Mødedato: 06.01.2022

Sted: Munkebo

Deltagere: Jimmi Heide Hansen (JHH), Janni Kjær (AMR fravær pga. corona),
Ole Lehrmann (OL), Mads Lehrmann (ML)

Kopi til: Deltagere, relevante medarbejdere og ledere, QHSE manager

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra seneste møde
3. Håndtering af hændelser
 - Ulykker
 - Tæt-på ulykker
 - Psykisk arbejdsmiljø
 - Miljøuheld
4. Sygefravær
5. Miljø- og arbejdsmiljørunderinger
6. Arbejdsmiljøgruppens opgaver
 - Arbejdsprocesser
 - Stoffer og materialer
 - Tekniske hjælpemidler
 - Eftersyn af elektrisk værktøj, stiger, personlige værnemidler mm.
7. Uddannelse, træning og oplæring
8. APV og instruktioner
9. Beredskab
10. Efterretninger og forslag til AMU
11. Eventuelt

Næste møde: **02.03.2022**

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Godkendelse af referat fra seneste møde**
3. **Håndtering af hændelser**

Afvigelse 51:

Beskrivelse: Overskuds materialer er igen læsset af i uld skuret. rør skåle, iso batts, Armaflex, ventilations fittings og gamle murespande


Korrektion: Projektledere og montører skal ikke læsse overskuds materialer af i uld skuret.

Årsag: Tilsyneladende ikke kendskab til, at dette ikke er ok.

Korrigerende handling: CS følger op på, at denne praksis er ophørt.

3.1 Ulykker

Ingen ulykker i perioden.

Tæt-på ulykker


Tæt på ulykke 119:

Beskrivelse : Manglende stillads planke = nedstyrtnings fare.

Årsag : Stilladsplanken var demonteret pga. pladsmangel til en given opgave, og vedkomne havde ikke afspærret dette område godt nok.

Forbyggende handling : Der blev etableret den fornødne afspærring, indtil stilladset kunne samles igen.

Tæt på ulykke 120:

Beskrivelse: Luft slange er ikke ryddet op efter brug.

Korrigerende handling: Ryd op når man er færdig med en opgave.

Årsag: forglemmelse.

Forbyggende handling: Italesæt ved næste tavler møde

Tæt på ulykke 121:

Beskrivelse: Paller med troldekt plader er stillet foran brandtrappe.

Korrigerende handling: Paller skal flyttes ud så de ikke står i det gule mærket område foran brandtrappen.

Årsag: Ukendt

Forbyggende handling: Dialog med eksterne håndværkere

Tæt på ulykke 122:

Beskrivelse: Flere plade containere er så overfyldt at plade rester stikker op over kanterne

Korrigerende handling: Tøm containeren hvis den er overfyldt

Årsag: Dovenskab

Forbyggende handling: Italesætte det endnu engang til tavle møde

Tæt på ulykke 123:

Beskrivelse: Paller står i gang areal uden afmærknings kegle omkring den. med risiko for at man kan snuble/snit skade.

Korrigerende handling: Paller skal flyttes væk fra gang areal eller der skal sættes afmærknings kegle op, for at synliggøre pallen placering.

Årsag: Ukendt

Forbyggende handling: Næsten gang en palle skal stå i gang arealet skal den afmærkes med orange kegle.

3.2 Psykisk arbejdsmiljø

Intet at bemærke

3.3 Miljøuheld

Intet at bemærke

4. Sygefravær**5. Miljø- og arbejdsmiljørunderinger**

SL2 arbejdsmiljørunderingen havde fokus på orden og ryddelighed (på trods af indvendig renovering af hal 1,2 og 3)

SL8 arbejdsmiljørunderingen havde fokus på ordren og ryddelighed og el-værktøj

6. Arbejdsmiljøgruppens opgaver**6.1 Arbejdsprocesser**

Ulden: Apv for uld arbejde skal udarbejdes i forbindelse med indstruktion/bruger manual til uld skæreanlægget.

Der foretages også en støj måling i ulden når suger og maskine er i produktion.

SL2: Apv skal gennemgås efter endt renovering/ omflytning af arbejdes stationer og lydhus.

6.2 Stoffer og materialer**6.3 Tekniske hjælpemidler**

ML undersøger pris på brugt el- stabler til SL2

6.4 Eftersyn af elektrisk værktøj, stiger, personlige værnemidler mm.

Husk at tjekke el-værktøj inden 2022

7. Uddannelse, træning og oplæring**8. APV og instruktioner**

SL2 Produktions apv gennemgås.

9. Beredskab**10. Efterretninger og forslag til AMU****11. Eventuelt****11.1 Næste møde**